

NE DÉMARRE PAS

<u>Produits concernés :</u>	Lave vaisselle ATLANTIS à carte d'accès.
<u>Description du problème :</u>	<p>Un certain nombre de carte d'accès RAS et d'interventions revues pour le symptôme consommateur « Ne démarre pas ».</p> <p>Après examen, on voit que le problème rencontré était dû au contact ouvert du minirupteur de sécurité de porte provoqué par un mauvais basculement du verrou ou un défaut minirupteur.</p>
<u>Action ou solution SAV :</u>	Bien vérifier pour ce symptôme le bon fonctionnement et le vissage du verrou comme l'état et le bon positionnement du minirupteur avant d'échanger la carte d'accès.