


Réparation congélateur dec 2017

Appareil : Congélateur BRANDT KRYSTO No Frost A Class



Date achat : 2007

Date incident : juillet 2017

Description de la panne : compresseur ne fonctionne pas, aucune LED ne fonctionne. Ce problème est survenu après une période de gros orages (mais je suis pas certain du lien de cause à effet).

Investigation :

1/ Vérification du Klixon du compresseur : aucune anomalie. Note : l'accès au compresseur est un peu compliqué et le démontage du Klixon difficile, il est préférable de ne pas commencer par la vérification du Klixon.




2/Vérification de la carte électronique :

Pour démonter le cache, enlever les 2 vis (cf flèches bleus) puis déboîter



Le condensateur le plus gros est endommagé (cf flèche rouge). Après changement du condensateur, ça marche !



Important : attention à bien re-emboîter la carte électronique dans les rainures.

Référence condensateur d'origine :

1293310

ICE60384-14 X2 1.5 μ F 275Vac

40/1110/56 B L V4 QA12504

Référence nouveau condensateur (prix en 07/2017: 1,5 euro)

Condensateur X2 1.5 μ F 275Vac